

HET INGENIEUR H. RECK-ARCHIEF

Uitgave van het Archief van de O.L. Vrouwekerk, Kampen

Beschrijving van het

Ingenieur H. RECK-ARCHIEF

bevattende alle bescheiden over de restauratie van de O.L.Vrouwe- of Buitenkerk, periode 1963-1980; de bouw van de nieuwe r.-k. kerk in de Flevowijk, 1969; en de bouw van het jeugdgebouw Het Gouden Hart, 1965.

Deze bescheiden zijn aanwezig in het archief van de O.L.Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen.

door H.C. Diender

Kampen, 1988

VOORWOORD

Toen in oktober 1963 de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk werd gesloten wegens verregaande bouwvalligheid, was dat tevens het begin van een opgang komende papierstroom, die alsmaar groeide. Immers, de vele instanties die daarbij betrokken waren, brachten alle hun eigen correspondentie mee. Niet alleen zij, maar ook de vele bedrijven, die aan de restauratie meewerkten, moeten daarbij genoemd worden.

Na het beëindigen van de restauratie in 1976 was deze papierstroom nog niet gestopt, maar deze ging door tot in het begin van de jaren tachtig. Alles wat er bij het Kerkbestuur was binnengekomen werd ondergebracht in het Parochie-archief, dat was ingericht in de boven-sacristie. Totaal 15 ordners vol.

Ingenieur H. Reck, die de gehele restauratie begeleide, kreeg uiteraard ook met deze papierstroom te maken en ook met de vele bouwtekeningen. Ook in zijn kantoor groeide de stapel gestaag door. Daar kwam nog bij dat hij al eerder voor de parochie Kampen de nieuwe Flevokerk en het jeugdhuis het Gouden Hart had gebouwd. Ook hiervan was nogal wat archiefmateriaal voorhanden.

Op de vraag wat hij met al die archiefbescheiden moest doen zocht en vond de heer Reck een antwoord. Hij nam contact op met het Kerkbestuur en bood alles aan aan de parochie.

Op 29 december 1987 werd te zinnen huize in Den Haag alles overgedragen.

Na aankomst in Kampen werd alles in het parochie-archief ondergebracht en samengevoegd met de al aanwezige bescheiden. Alleen al van de restauratie zijn er nu 29 ordners vol, met daarnaast nog aanvullingen van de al aanwezige bescheiden over b.v. Flevokerk, Gouden Hart, orgel en preekstoel. We mogen zeer dankbaar zijn voor deze zo belangrijke schenking.

Het leek mij daarom een juiste keuze om dit restauratie-archief de naam te geven van Ingenieur H. Reck-archief, als herinnering aan zijn werk en als dank voor deze schenking.

Kampen, 1988

H.C. DIENDER
Archief-beheerder

Versiehistorie van dit document

Datum	Bewerker	Onderwerpen
1988	H.C. Diender	Oorspronkelijke versie (alleen in papieren versie overgeleverd)
juni 2006	E. van 't Erve	Van papieren versie een Word-document samenstellen.

INHOUD

VOORWOORD.....	3
AFDELING I: Restauratie 1963-1980	7
ORDNER R1.....	7
1 AKOUSTIEK.....	7
2 ALTAREN	7
3 BANKEN.....	7
4 BEGROTINGEN.....	7
ORDNER R2.....	7
5 BETALINGSOPDRACHTEN.....	7
ORDNER R3.....	8
5 BETALINGSOPDRACHTEN (vervolg).....	8
ORDNER R4.....	8
6 BLIKSEMBEVEILIGING.....	8
7 BODEMONDERZOEK.....	8
8 BOUWBESPREKINGEN.....	8
9 BOUW EN WONING TOEZICHT GEMEENTE KAMPEN.....	8
10 BOUWTEKENINGEN.....	8
ORDNER R5.....	8
10 BOUWTEKENINGEN (vervolg).....	8
ORDNER R6.....	9
10 BOUWTEKENINGEN (vervolg).....	9
ORDNER R7.....	9
10 BOUWTEKENINGEN (vervolg).....	9
ORDNER R8.....	10
10 BOUWTEKENINGEN (vervolg).....	10
11 BOUWTEKENINGEN (CALQUES).....	11
12 ELECTRISCHE INSTALLATIE	11
Doos 1:	11
13 FOTO'S.....	11
Doos 2:	12
13 FOTO'S (vervolg).....	12
ORDNER R9.....	13
13 FOTO'S (vervolg).....	13
14 GEHOORZAAL, KERKDIENTEN IN DE -	14
15 GELDELIJKE VERANTWOORDING.....	14
ORDNER R10	14
15 GELDELIJKE VERANTWOORDING (vervolg).....	14
16 GEMEENTE ARCHIEF KAMPEN	14
17 GEMEENTE KAMPEN, CORRESPONDENTIE MET/VAN -	14
18 GEMEENTEWERKEN KAMPEN	14
19 GEMEENTELIJKE NUTSBEDRIJVEN.....	14
ORDNER R11	14
20 GEWELFSCHILDERINGEN.....	14
21 HANDLEIDING VOOR TECHNISCHE GEGEVENS	15
22 HEMELWATERAFVOER.....	15
23 HISTORIE KERKGEBOUW.....	15
ORDNER R12	15
23 HISTORIE KERKGEBOUW (vervolg).....	15
24 HOUTCONSERVERING.....	16
25 KERKBESTUUR, CORRESPONDENTIE MET/VAN	16
ORDNER R13	16
26 KRANTE-ARTIKELEN OVER DE RESTAURATIE	16
27 KWARTAALOPGAVEN	17
28 LENING.....	17
29 LITURGISCHE COMMISSIE	17

30	LOONADMINISTRATIE.....	17
ORDNER R14	17
30	LOONADMINISTRATIE (vervolg).....	17
31	MINISTERIE VAN C.R.M.	17
32	MUUR SCHAPENSTEEG.....	17
ORDNER R15	17
32	MUUR SCHAPENSTEEG (vervolg).....	17
33	OPMETINGEN	18
ORDNER R16	18
33	OPMETINGEN (vervolg).....	18
34	ORGANEF, BUREAU VOOR ORGANISATIE EN BEGELEIDING.....	18
ORDNER R17	18
34	ORGANEF, BUREAU VOOR ORGANISATIE EN BEGELEIDING (vervolg).....	18
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF.....	18
ORDNER R18	19
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg).....	19
ORDNER R19	19
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg).....	19
ORDNER R20	19
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg).....	19
ORDNER R21	20
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg).....	20
ORDNER R22	20
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg).....	20
ORDNER R23	20
35	PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg).....	20
36	PLEISTERWERK.....	20
37	PROVINCIAAL BESTUUR VAN OVERIJSEL, CORRESPONDENTIE MET/VAN.....	20
38	RAMEN (VENSTERS).....	20
ORDNER R24	21
38	RAMEN (VENSTERS) (vervolg).....	21
39	RAMEN (REPARATIES).....	21
40	RAPPORT OVER PERIODEN.....	21
41	RAPPORT RESTAURATIE.....	21
42	REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT).....	21
ORDNER R25	21
42	REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT) (vervolg).....	21
ORDNER R26	22
42	REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT) (vervolg).....	22
ORDNER R27	23
42	REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT) (vervolg).....	23
43	REKENINGEN (KERKBESTUUR/OVERZICHT IR. H. RECK).....	23
44	RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, CORRESPONDENTIE MET/VAN.....	24
ORDNER R28	24
45	PIETER RINS RINSES (OPZICHTER).....	24
46	J. H. SCHAIK (OPZICHTER).....	24
47	SPRINKLERINSTALLATIE.....	24
48	SUBSIDIES.....	24
ORDNER R29	24
49	THERMO-HYGROGRAAF.....	24
50	TIEN-GEBOEDENBORD.....	24
51	TREKANKERS/-STANGEN.....	24
52	VERWARMINGSINSTALLATIE.....	25
53	VOCHTWERING MUREN.....	25
54	DE WAAL, ARCHI-FOTO.....	25
55	WATERSPUWERS.....	25
Afdeling II: AANVULLING VAN AL AANWEZIGE ARCHIEFBESCHIEDEN	25
ORDNER F2	25
56	FLEVOKERK.....	25

ORDNER F3.....	26
56 FLEVOKERK (vervolg).....	26
ORDNER F4.....	26
56 FLEVOKERK (vervolg).....	26
ORDNER F5.....	26
56 FLEVOKERK (vervolg).....	26
ORDNER F6.....	26
56 FLEVOKERK (vervolg).....	26
ORDNER F7.....	26
56 FLEVOKERK (vervolg).....	26
ORDNER G1, LETTER R.....	27
57 GOUDEN HART (JEUGDGEBOUW).....	27
ORDNER K1, LETTER N.....	27
58 KRONEN.....	27
ORDNER O2.....	27
59 ORGEL.....	27
ORDNER P5, LETTER F.....	28
60 PREEKSTOEL.....	28
Afdeling III: KASBOEK RESTAURATIE.....	28
61 Kasboek restauratie 1963-1983.....	28
REGISTER.....	29
I. Naam- en zaken register.....	29
II. Register op de gegevens betreffende de OLV- of Buitenkerk.....	32

AFDELING I: Restauratie 1963-1980

Bescheiden betreffende de restauratie der Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen, periode 1963-1981

ORDNER R1

1 AKOUSTIEK

- 1 Raadgevend Ingenieursbureau Van Dorssen BV, Den Haag
Corr. 9 mei 1974 - 4 juli 1974
- 2 Akoustisch Adviesbureau V.M.A. Peutz, Nijmegen
Corr. 17 januari 1975 - 28 november 1976
Uitgebracht rapport 1975
Tekening akoustisch paneel

2 ALTAREN

- 1 Altaar, opgeslagen te Oirschot, niet goedgekeurd, 18 maart 1974
- 2 Altaar uit de te slopen O.L.V.-kerk, Biltstraat, Utrecht
Corr. februari/maart 1972
Ingelijste foto en losse foto's van het altaar
- 3 Altaar en zij-altaren uit de te slopen O.L.V.-kerk te Dieren
Corr. 3 maart 1975 - 31 oktober 1975
Diverse foto's van het altaar
Behandeling houtworm, 1981
- 4 Nieuw te maken 'gebruiksaltaar' in de O.L.V.-kerk te Kampen, met gebruikmaking van panelen van de communiebank
Corr. 27 september 1975 - 4 maart 1976
Schetsontwerpen

3 BANKEN

- 1 Ontwerp en uitvoering, opstelling
Corr. 12 december 1974 - 18 december 1975
- 2 Niet uitgevoerd plan
Corr. maart 1974, met tekeningen en opstelling banken
- 3 Niet uitgevoerd plan
Corr. 1 februari 1969 - 18 september 1975
- 4 Plaatsingsplan banken (niet uitgevoerd)

4 BEGROTINGEN

Begrotingen en ramingen van de kosten van de restauratie
Omschrijving der werkzaamheden
1963-1973, 1977
Zie ook Organef

ORDNER R2

5 BETALINGSOPDRACHTEN

Door het kerkbestuur ontvangen opdrachten tot betaling der ingediende rekeningen
1965-1972

ORDNER R3

- 5 BETALINGSOPDRACHTEN (vervolg)
1973-1978

ORDNER R4

6 BLIKSEMBEVEILIGING

- A Schaap, Ingenieursbureau, Deventer
Corr. 9 december 1968 - 4 oktober 1976
B Prijsopgave andere firma's
Corr. 9 december 1968 - 1 mei 1970
C Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Corr. 21 oktober 1968 - 31 maart 1969, tekening met plaats opvangers

7 BODEMONDERZOEK

- Rijksdienst IJsselmeerpolders/Gemeentewerken Kampen
Corr. en sonderingen 1965

8 BOUWBESPREKINGEN

- Periode 31 januari 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975,
11 augustus 1976 (met calques)

9 BOUW EN WONING TOEZICHT GEMEENTE KAMPEN

- Corr. over toestand kerkgebouw, 1963

10 BOUWTEKENINGEN

Tekeningenlijst van Ir. H. Reck en aantekening overdracht restauratiebescheiden

- 1 31001 Voorstel steiger in middenbeuk
- 2 31002 A+B Oriëntatie plattegrond ter hoogte van kapbalken
- 3 31003 Dwarsdoorsnede bestaande toestand
- 4 31004 A+B Voorstel verhoogde zakgoten
- 5 31005 A Schema van daken en goten
- 6 31006 Verhoogde zakgoot met details
- 7 31007 Buitenmaatvoering en situering
- 8 31008 A Stramienplan
- 9 31010 A Opbouw en ondersteuning kruiskap
- 10 31011 A Herstelplan kruiskap
- 11 31012 A+B/B+C+D Betonringbalk om kruisinggewelf
- 12 31014 1A/1,2,3 Opmeting

ORDNER R5

10 BOUWTEKENINGEN (vervolg)

- 13 31015 1,2,3,5,9,10,15,17,18,21,22,23,24 doorsneden en gevelschema's
Herziene opmeting hoofdmaten
- 14 31017 Steenhouwersmerken
- 15 31019 Gewapende betonbalk boven Mariakapel
- 16 31021 Dakvlakken (schema loodgieterswerk)
- 17 31022 Details loodwerk

- 18 31023 Topgevelkruis Noordtransept
- 19 31024 Herstel topgevel Noordtransept
- 20 31025 Opmeting topgevel Noordtransept
- 21 31026 Constructie maaswerk Noordtransept
- 22 31027 Constructie maaswerk Noordportaal
- 23 31028 1+2 Constructie maaswerk Noordportaal (blinde ramen)
- 24 31029 Opmeting balklaag verdieping sacristie
- 25 31030 A Vernieuwing balklaag verdieping sacristie
- 26 31033 Gevels sacristie
- 27 31034 Gevel sacristie, bestaand en nieuw
- 28 31035 Gevel sacristie, bestaande toestand
- 29 31036 Gevel sacristie, bestaande toestand
- 30 31037 Gevel sacristie, bestaande toestand
- 31 31038 Gevel sacristie, nieuwe toestand
- 32 31039 Gevel sacristie, nieuwe toestand
- 33 31040 Gevel sacristie, nieuwe toestand
- 34 31041 Ontvanger hemelwater
- 35 31042 Details goten Zuidbeuk
- 36 31043 a+b Topgevel Zuidtransept
- 37 31044 Gootdetails Zuidbeuk
- 38 31045 Gootdetails Zuidbeuk
- 39 31046 Opmeting dakvoet Zuidbeuk

ORDNER R6

10 BOUWTEKENINGEN (vervolg)

- 40 31049 5,5a; I,II,III,IV; 1; 1,2,3,4; 8A Ramen Zuidgevel
- 41 31050 2/3 Zakgootbeëindiging
- 42 31053 A/1,2,3, Zuidportaal, bestaande en nieuwe toestand
- 43 31054 Steunbeerkoppen Zuidgevel
- 44 31056 Hemelwaterafvoer Zuidgevel
- 45 31057 Ramen Noordgevel
- 46 31058 Ramen Noordgevel
- 47 31059 Detailtekeningen bij 31058 en 31072
- 48 31060 Detailtekeningen bij 31058 en 31072
- 49 31061 Schema daken bliksembeveiliging
- 50 31062 A/D; I,II,III Voorstel inrichting kerk en bijgebouwen
- 51 31067 Inrichting bijgebouwen
- 52 31069 B Balklagen bijgebouwen
- 53 31070 1-14 Plattegrond en doorsneden toestand 1965

ORDNER R7

10 BOUWTEKENINGEN (vervolg)

- 54 31071 Toegangsluik kapruimte
- 55 31072 Bronswerk ramen
- 56 31073 Hemelwaterafvoer
- 57 31074 Kozijn met luik opening Zuidtranseptgevel
- 58 31075 Basaltlava goot Noordportaal
- 59 31076 Indeling raam E Noordgevel
- 60 31077 Gevellijst Noord- en Zuidzijde
- 61 31078 Muurkroon Noordportaal
- 62 31079 Natuursteen steunbeer Noordzijde
- 63 31080 en 31081
Reconstructie blindvensters Noordportaal
- 64 31082 tot 31087
Noordgevel Noordportaal en detailtekeningen

- 65 31088 Bepaling raamkoppen
- 66 31089 Bronswerk
- 67 31090 Steunbeerafdekking Noordbeuk
- 68 31091 tot 31095
Tweelingvenster Noordtransept en detailtekeningen
- 69 31096 Maat spitsbogen tweelingvenster Noordtransept
- 70 31097 Hemelwaterafvoer Noordzijde
- 71 31098 tot 31100
Raam Zuidtransept en detailtekeningen
- 72 31101 Bronswerk tweelingraam Noordtransept
- 73 31102 Steunbeerafdekking Noordtransept
- 74 31103 Detail glas in lood
- 75 31107 Beglazing Zuidportaal
- 76 31108 Opmeting doorgangen Noordtransept
- 77 31109 Bronswerk raam Zuidtransept
- 78 31110 Steunbeerbekleding Noordportaal, pinakel
- 79 31111 Raam verdieping sacristie, en details
- 80 31113 Steunbeer Noordportaal
- 81 31114 CV-kelder en aansluiting luchtkanalen
- 82 31115 Steunbeerafdekking
- 83 31116 Steunbeerafdekking Jozefkapel
- 84 31117 Waterslaglijst Jozefkapel
- 85 31118 Brugstaven ramen sacristie
- 86 31119 Gevelankers Zuidtransept
- 87 31120 Steunbeerafdekking koor en Mariakapel
- 88 31121 Ramen sacristie (begane grond) en details
- 89 31123 Ramen Maria- en Jozefkapel en transepten
- 90 31124 Brugstaven Maria- en Jozefkapel en transepten
- 91 31125 Buitendoorgang sacristie
- 92 31126 Hemelwaterafvoer koor, Maria- en Jozefkapel
- 93 31127 Brugstaven ramen koor
- 94 31128 Lijstwerk, behorend bij tekening 31127
- 95 31129 Ramen koor
- 96 31130 K1/K2, 1D en 1C Verwarming
- 97 31130 Divers lijstwerk + raamstijlen koor
- 98 31131 Durox afdekkingsplaten verwarmingskanalen
- 99 31131 Steunberen sacristie
- 100 31131 Inrichting kerkgebouw, variant 1 en 2

ORDNER R8

10 BOUWTEKENINGEN (vervolg)

- 101 31132 Steunberen sacristie
- 102 31133 Steunberen sacristie
- 103 31133 Trap Noordportaal en uitblaasopening verwarming
- 104 31134 Zerkenplan
- 105 31134 Steunberen sacristie
- 106 31135 Steunberen sacristie
- 107 31136 Steunberen sacristie, details
- 108 31141 Buitenriolering
- 109 31150 A Schets inrichting terrein bij de kerk
- 110 31151 Altaarverhoging (vlonder kruising)
- 111 31151 Deuren en kozijnen
- 112 31152 A+B Inrichting kerk
- 113 31153 Lijst kast sacristie
- 114 31154 Ingetekend hoofdaltaar uit Dieren
- 115 31154 Toegangsdeur Buitencentrum
- 116 31155 Hengen en grendels Noordportaaldeuren

- 117 31156 Hemelwaterafvoer kerk/bijgebouwen
- 118 31158 Terreinprofiel
- 119 31159 A Geprojecteerde terreinprofielen
- 120 31159 Traptoren hoek Noordportaal
- 121 31160 Traptoren hoek Noordportaal, details
- 122 31161 Altaarverhoging (vlonder kruising)
- 123 31166 A+B Terreinafscheiding Schapensteeg
- 124 31167 A+B Terreinafscheiding Schapensteeg, details
- 125 31170 Noordgevel, toestand 1976

11 BOUWTEKENINGEN (CALQUES)

- Doos A: 31000-31012 / 31014-31022 / 31024-31029
- Doos B: 31030-31079 (31070 in doos C)
- Doos C: Opmetingen behorende bij veldschetsenboek
Tekeningen door voorman Ter Avis
Opmetingsschetsen
31046, 31052, 31054, 31068, 31070, 31080-31100, 31141, 31151,
31152, 31154, 31158, 31159
- Doos D: 31090, 31101-31102, 31121-31130
- Doos E: 31131-31134, 31138-31140, 31151, 31153, 31155-31157, 31160-31162,
31167
- Doos F: Enige calques zonder nummer
Muur Schapensteeg
31300
- Doos G: Calques bestaande en nieuwe toestand

12 ELECTRISCHE INSTALLATIE

- A 1965 Brief van Koldijk B.V. over deelname restauratie
- 1973 Open begroting
- 1974 Verlichtingsornament Firma Raak
- 1975 Begrotingen en geluidsinstallatie
- 1976 Enige correspondentie en rekeningen
- B Enige geschreven rekeningen
- C Tekeningen elektronische installatie
- D Noodverlichting

Doos 1:

13 FOTO'S

De foto's zijn 14 x 7 cm of kleiner

- 1 Kaartsysteem, aangelegd door opzichter R. Rinses, met gegevens over de volgende onderwerpen:
Zuidtranseptdak (foto), sacristie (foto), koortrap bij Maria-altaar (foto), Noordtranseptdak (foto), koordak (foto), kruisingkolom noordzijde (gegevens), ramen (gegevens), muren (gegevens), gewelven (gegevens), bogen (gegevens), schilderijen (gegevens/foto's), ribben (gegevens), portalen (gegevens), fundering (foto's), topgevels (gegevens), versiering (gegevens), historische gegevens, steenformaten (gegevens).
- 2 Kaartsysteem met foto's, a/s, periode 1963-1967:
 - a kruisingsbogen, muurplaten schip, zuidgevel, kruising, boven gewelf
 - b zakgoot, koor, zuidgevel, gewelven, tegeltapijten koor
 - c daken, nokken, interieur, ramen

- d steigeropbouw koor, kruising (betonringbalk), bestaande spanten
 - e Noordzijbeuk, uitgegraven fundament kolom, kruisingsbogen
 - f Ophijsen kophout kruising
 - g kruising, afgebikte boogaanzetten
 - h Maria-kerk, Mariatrap, Noordtransept, kruising
 - i Mariakerk (sloop dak), Noordtransept
 - k Noordtransept topgevel, Mariakerk (nieuwe kap)
 - l Noordportaal
 - m Jozefkerk, Zuidtransept
 - n Opgraving in koor, transept, kruisingskolom
 - o Jozefkerk, Zuidtransept
 - p Sacristie, Mariatrap, Noordtranseptdak
 - q Sacristie, Noordtransept, Noordportaal
 - r Lokatie onbekend
 - s Vergaarbak hoek toren/zuidbeuk
- 3 Acht ansichtkaarten 'de kerk in het stadsbeeld'
- Interieurfoto van de kerk van kort voor 1947
- Op de hieronder volgende foto's ontbreekt een index, soms staan er achterop de foto's aantekeningen
- B, C, E, F en G zijn aangegeven in een plattegrond van de kerk, die ook in deze doos zit
- Globaal wordt aangegeven wat er op de foto staat
- A 1- 45 Exterieur kerk
 - B 1- 73 Interieur kerk, gesloopt dak Zuidtransept, kapconstructie, opgravingen
 - C 1- 65 Kapconstructie, Noordportaal, opgravingen
 - D Niet aanwezig
 - E 1-100 Kapconstructie, topgevel Noordtransept, interieur, opgravingen kolommen
 - F 1- 50 Verdieping sacristie, kapconstructie, transeptdaken, schouders Zuidtranseptgevel
 - G 1- 75 Kapconstructie, sacristie, Zuidtransept, opgraving
 - H 1- 13 Kap koor, kap Noordbeuk, sacristie, Zuidbeuk, topgevel Zuidtransept
 - I 1- 19 Kappen koor/sacristie, kap Zuidbeuk
 - J 1- 35 Kap koor, kap transept, kap Zuidbeuk, kap sacristie, topgevel Noordtransept, kap Noordportaal, topgevel Zuidtransept, gezichten op Kampen
 - K 1- 23 Muur Zuidbeuk, topgevel Zuidtransept, kap inwendig
 - L 1- 64 Muurplaten Zuidbeuk, kapconstructie, kap middenschip, gewelfschilderingen, bovenaanzicht gewelven, kap Zuidbeuk, kap Zuidportaal
 - M 1- 39 Muurplaten Zuidbeuk
 - N 1- 64 Raamkanten exterieur, bovenaanzicht gewelven, Zuidportaal (exterieur), kap Noordbeuk, kap Zuidbeuk, kapitelen kolommen, tochtportaal voor Zuidportaal, interieur, kap toren, exterieur toren

Doos 2:

13 FOTO'S (vervolg)

- O 1- 63 Nieuwe leien, Noordportaal (boven gewelf), afgebikte muren beneden de afzaat (hele kerk)
- P 1- 99 Metselwerk hoek Zuidbeuk/Zuidtransept, oude tracering, Zuidbeuk, natuursteen Noordportaal, raamopeningen zonder harnas Zuidbeuk, opbouw nieuwe ramen

- Q 1-101 Goten en dak Noordportaal, idem natuursteenwerk, dagkanten uitgebroken ramen, herstel muurwerk Zuidbeuk, kap Noordbeuk, natuursteen Noordportaal
- R 1-126 Interieur Zuidtransept, herstel ramen, Noordportaal, interieur kerk, kapitelen, gewelven, gewelfschilderingen gewelfreparaties
- S 1-243 Buitenmuur Noordtransept met gedenksteen, gewelfreparaties, gewelfschilderingen, herstel ramen, oude ingangen Noordtransept, interieur kerk, exterieur Zuidtransept, toren, gewelfschilderingen, kapitelen, Noordportaal, Zuidportaal, buitenmuur Jozefkapel, herstel gordelboog middenbeuk, muurwerk Noordtransept, Mariakapel, herstel schilderingen, oude raamkant in Noordtransept, gewelf Mariakapel
- T 1-225 Oude trekstangen, gewelf Jozefkapel, nieuwe raamtracering, natuursteen gevonden in koor, interieur, kosterswoning, zusterhuis, verdieping sacristie, fundamentstrook Noord- en Zuidbeuk, fundering in koor, fundering tussen de kolommen, damwand kelder, fundering voor Jozefkapel, idem voor Mariakapel, zuidbeuk, Zuidtransept, Zuidportaal, wenteltrap verdieping sacristie, kap kosterswoning, kap vroegere kleuterschool, verwarmingskanalen, waterput voor koor, grafzerken, vloerverwarming
- U 1-176 Vloerverwarming, orgelkas, neogotische engelen gewelven koor, sacristie, herstellde Zuidbeuk (interieur), idem Noordportaal, sacristie (interieur), barokke preekstoel, omgeving kerk en school, oude sacristie, uitgegraven Noordportaal, interieur na restauratie, sacristie (exterieur), traptoren bij Noordportaal, aanbrengen nieuwe trekstangen, architect H. Reck, waterput tuin Zusters
- V 1- 13 Omgeving kerk en school
- W 1- 11 Slopen verschillende kappen van de kerk (Hierbij horen drie dozen met negatieven)

ORDNER R9

13 FOTO'S (vervolg)

- 4 A Interieur naar het oosten, opname 1907
Buiten Nieuwstraat met O.L.V.-kerk, ± 1910
- B INTERIEUR, 17½ x 24 cm, opnamen uit 1960
De kerk naar het oosten
Noordbeuk naar het oosten
Zuidbeuk naar het oosten
Middenbeuk naar het westen
Zuidbeuk naar het westen
Deel van het transept en van het priesterkoor
- C EXTERIEUR, 17½ x 24 cm, opnamen uit 1960
Buiten Nieuwstraat met O.L.V.-kerk
De kerk van oost naar west
Noordportaal met traptoren
Gehele noordzijde van de kerk
Noordbeuk en toren
Sacristie
- D Detailopname pinakels Noordportaal
Herstel gordelboog middenbeuk
- E Steiger in middenbeuk
Nieuwe ramen zuidbeuk
- F Gedenksteen Clamer ter Heide, 1695
- G Vroegere doorgangen in Noordmuur noordtransept

14 GEHOORZAAL, KERKDIENSTEN IN DE -

Toestemming van het Aartsbisdom en van de Gemeente Kampen om kerkdiensten te houden in de Stadsgehoorzaal, 1963, met foto

15 GELDELIJKE VERANTWOORDING

Handleiding gebruik Geldelijke Verantwoording
Verantwoording 1965-1973

ORDNER R10

15 GELDELIJKE VERANTWOORDING (vervolg)

1974-1983

16 GEMEENTE ARCHIEF KAMPEN

Rekening voor 11 reproducties van foto's van de O.L.V.-kerk, aanwezig in het -, en begeleidend schrijven, 1964

17 GEMEENTE KAMPEN, CORRESPONDENTIE MET/VAN -

O.a. over Bouwvergunning restauratie, bouw woonkeet, teruggave kapiteeltjes aanwezig bij Gemeente Kampen, en veel over de financiën
1 23 november 1963-1967, 1970, 1972-1980, 29 december 1982
2 Pakhuis IJsselkade voor opslag kerkmeubilair wegens ontruiming kerk
A Correspondentie 10 juni 1964 - 17 december 1968
B Lijst van goederen, nog aanwezig in de sacristie in januari 1965
C Lijst van goederen, opgeslagen op de zolders van de pastorie, Burgwal 105, februari 1965
D Lijst van goederen, opgeslagen in het pakhuis IJsselkade 81, februari 1965
3 Kadastrale kaarten van Kampen

18 GEMEENTEWERKEN KAMPEN

a 1970 Bestrating Nieuwstraat zijde van de kerk
b 1971 Plaatsing hardstenen palen naast de toren
c 1972 Waterputten Sprinklerinstallatie
d 1975 Terreinindeling bij de kerk
e 1976 Rioolaansluiting

19 GEMEENTELIJKE NUTSBEDRIJVEN

Rekeningen gas/electra/water tijdens restauratie
1965-1968, 1970-1976

ORDNER R11

20 GEWELFSCHILDERINGEN

A a Corr. over gewelfschilderingen, D. Schoonekamp, J. Otter en diverse instanties
8 juni 1968, 1970, 1971, 1973, 1975, 5 april 1976
b Persconferentie 9 augustus 1973 over de gewelfschilderingen
Beschrijving van de verschillende perioden door D. Schoonekamp, 1973
Restauratie van de gewelfschilderingen van de drie traveën van het

- zuidelijk zijschip (Zuidbeuk), Kurvers (z.j.)
 Bulletin KNOB, restauratie van de gewelfschilderingen in de O.L.V.-
 of Buitenkerk in Kampen, H.H.J. Kurvers, 1974
- c Onderzoek steenformaat en steenkleur
- B Plattegrond van de kerk met nummering gewelven, behorend bij de hier
 onder volgende foto's:
- C Zuidbeuk, 1^e, 2^e en 3^e gewelf na de restauratie (telkend 1 f.)
- D Middenbeuk 1^e gewelf 9 foto's situatie tijdens restauratie
- E " 2^e gewelf 27 foto's idem
- F " 3^e gewelf 4 foto's na restauratie
- G " 4^e gewelf 5 foto's tijdens restauratie
- H Noordbeuk 1^e gewelf 12 foto's tijdens restauratie
- I " 2^e gewelf 12 foto's tijdens/na restauratie
- J " 3^e gewelf 9 foto's tijdens/na restauratie
- K " 4^e gewelf 4 foto's tijdens/na restauratie
- L Kruising 3 foto's na schoonmaken, kleine kleurenfoto's na blootleggen
 (ook in zwart/wit)
- M Zuidtransept 1^e en 2^e gewelf tijdens/na restauratie
- N Jozefkapel voor de restauratie
- O Priesterkoor 3 foto's van de neogotische engelen, geschilderd in 1893
 door L. Luckner (engelen verwijderd, de koppen zijn verdoekt maar
 spoorloos verdwenen!)
- P Noordportaal 2 foto's tijdens restauratie
- Q Perioden van de gewelfschilderingen, ingetekend in plattegrond kerk,
 door D. Schoonekamp
- R Kampen, O.L.Vrouwe- of Buitenkerk. Overzicht van de kleuren; een
 verslag van de vondsten van oorspronkelijke resten en voorstel tot
 rekonstructie, H.H.J. Kurvers, 1975
- S Over de verlichting van de kerk, H.H.J. Kurvers, 1975
- T Gebruikte verfsoorten: gele kleur, grijze kleur, plinten, banken en
 deuren, Pierik, 1976

21 HANDLEIDING VOOR TECHNISCHE GEGEVENS

Handleiding voor technische gegevens en adressen van firma's en
 leveranciers die bij de restauratie betrokken waren, 1976, aangevuld 1980
 (calques)

22 HEMELWATERAFVOER

Correspondentie 8 september 1969 - 2 mei 1975, firma H. Boer

23 HISTORIE KERKGEBOUW

- A Historische gegevens uit het parochie-archief verzameld door H.C.
 Diender, 1966
- B Beknopt overzicht van de stand van de restauratie van de O.L.V.- of
 Buitenkerk, 20 december 1967
- C Voorlopig verslag over het historisch onderzoek naar de
 bouwgeschiedenis van de O.L.V.- of Buitenkerk te Kampen (z.j. en z.n.,
 klad en getypt)

ORDNER R12

23 HISTORIE KERKGEBOUW (vervolg)

D Enige gegevens betreffende de Buitenkerk te Kampen, 16 september 1972

- E Restauratie O.L.V.- of Buitenkerk, aantekeningen voor de persconferentie, 9 augustus 1973 (met calques)
- F Resumé van historische gegevens betreffende de O.L.V.- of Buitenkerk 1973/1974 (met calques)
- G Kampens onbekende Buitenkerk, H. Besselaar, 1976 (Spiegel His.)
- H Historisch overzicht O.L.V.-kerk
Chronologisch overzicht kerkenbouw in algemene zin van het jaar 326 tot 1369
- I Bronnenonderzoek Gemeente Archief Kampen
- J Bronnenonderzoek Archief O.L.V.-kerk
- K Literatuuroverzicht O.L.V.-kerk
- L Dr. C.N. Fehrmann, Aantekeningen voor lezing over oud Kampen
- M Aantekeningen uit verschillende bronnen: Geschiedenis van de Nederlandse bouwkunst; Van Landijs tot polderland; Kamper Almanak 1951/52; Welvaart in wording; Pleisterwerk in Middeleeuwse kerkgebouwen; De wateren van Siloë; Vaderlandse stedenbouw
- N Enige opmerkingen ten aanzien van het Noordportaal
- O Bronnenonderzoek/-overzicht, beschouwingen over het -/-
- P Steenhouwersmerken
- Q Studies over speciale details: Claes Bellekin, Sijter, Noordportaal, sacristie, oude plattegrondtekening, kruisingsgewelf
- R Steenformaten, studie en onderzoek
- S Aantekeningen over verschillende onderzoeken
- T Literatuur, zijdelings of algemeen betrekking hebbende op de O.L.V.-kerk
- U Kladaantekeningen literatuur
- V Buitenkerk Kampen: symbool van herkenbare lotsverbondenheid, H. Schelhaas
- W Kerk en stucadoor, geen eenvoudige opgave. Art. in 'mebest' 1976

24 HOUTCONSERVERING

- A 1 H. Schürmann, Tilburg. Hout en bouwbescherming, referentielijst
2 Corr. 2 september 1961 - 26 november 1971
3 Rekeningen 31 augustus 1965 - 10 november 1975
- B Bedrijf dat het werk niet is gegund, 1968
- C Bescherming van hout voor bouwkundige doeleinden.
Houtconserveringsinstituut Amsterdam, 1963

25 KERKBESTUUR, CORRESPONDENTIE MET/VAN

- Corr. van/met het -
7 maart 1962 - 23 maart 1978
(Voornamelijk de corr. met het Aartsbisdom en over de financiën; in de beginfase ook over de aangebrachte zakgoten)

ORDNER R13

26 KRANTE-ARTIKELEN OVER DE RESTAURATIE

- 1965 Nieuw Kamper Dagblad: 4 januari en 29 mei
Kamper Nieuwsblad: 15 juni, 28 en 31 augustus, 18 september
- 1966 Nieuw Kamper Dagblad: 19 maart en 9 april
Kamper Nieuwsblad: 17 maart en 31 december
- 1967 Nieuw Kamper Dagblad: 9 januari
Kamper Nieuwsblad: 28 november

- 1972 Nieuw Kamper Dagblad: 21 september en 4 oktober
Kamper Nieuwsblad: 21 september
1973 Nieuw Kamper Dagblad: 11, 16 en 18 augustus
Kamper Nieuwsblad: 11 augustus
1974 Nieuw Kamper Dagblad: 12 januari
1974-1976: Verzamelde krante-artikelen over de restauratie van de O.L.V.-
kerk, verzameld door Th. van Mierlo en door deze aangeboden aan
pastoor G.J. Kuijpers, oktober 1976

27 KWARTAALOPGAVEN

1965-1980 (controle financiën)

28 LENING

(financiële -)
Geldlening door kerkbestuur, 1964
Renteloze lening parochianen, 1975

29 LITURGISCHE COMMISSIE

Advies over opstelling altaar en inrichting kerk, 1974

30 LOONADMINISTRATIE

1965-1968

ORDNER R14

30 LOONADMINISTRATIE (vervolg)

1969-1978

31 MINISTERIE VAN C.R.M.

Corr. 14 juni 1962 - 23 maart 1983, met name over de financiën, en over de
uit te voeren werkzaamheden. Tot monument verklaren van de panden in de
Buiten Nieuwstraat (Zusterhuis, school en kosterwoning)

32 MUUR SCHAPENSTEEG

Over de terreinafscheiding Schapensteeg/tuin Zusters en inrichting van het
terrein achter de muur, vroeger de tuin van de Zusters.

A Corr. 3 maart 1975 - 13 juli 1983

B Geschreven informatie over de hele affaire

C Blad Buurtgroep De Buitenkerk met artikel over de muur
Juni en oktober 1983

D Diverse ontwerpschetsen voor de muur

E Foto's situatie Schapensteeg voor vernieuwing van de muur, idem van
Schoolplein met nieuwe muurtje

ORDNER R15

32 MUUR SCHAPENSTEEG (vervolg)

F Tekeningen architectenbureau Reck, 1974/1975

G Tekeningen architectenbureau Van Oord, 1982

H Drie ontwerpen voor de muur, 1982

J Ontwerp muur en tuin door Monumentenzorg, afd. Kampen, 1977

33 OPMETINGEN

- A Funderingen, gevonden tijdens restauratie, ingetekend in plattegrond
- B Kruisen, schetsen van nok- te Zalk, Wilsum en Zwolle
- C Matenboek, van allerlei onderdelen van de kerk
- D Schetsen, verwerkt in matenboek
- E Plattegrond met aangegeven maatvoering
- F Opmetingstekeningen van de kerk, sommige met aantekeningen, tek. 1-23
- G Plattegronden kerk met enige aantekeningen
- H Metingen (diverse onderdelen van de kerk)
- J Metingen (details)

ORDNER R16

33 OPMETINGEN (vervolg)

- K Diverse schetsen, het Noordportaal uitvoerig
- L Plattegrond uit plm. 1800
- M Schetsen door A.J. ter Avest, bokspanten middenbeuk, plan loopbruggen, topgevel Zuidtransept, 2^e bokspant middenbeuk, muurwerk onder trekbalk
- N Schetsen sacristie
- P Schetsbladen met allerlei geschetste bouwkundige onderdelen
- R Toren, opmeting fundering door A.J. Reijers, 1915 (copy)
- S Veldschetsen van allerlei onderdelen
- U Wenteltrap sacristie

34 ORGANEF, BUREAU VOOR ORGANISATIE EN BEGELEIDING

Bureau voor organisatie en efficiëntievraagstukken begeleiding restauratie vanwege kostenbewaking

- A corr. 18 juli 1973 - 10 mei 1978
- B Kosten en tijd aspecten voltooiing restauratie O.L.V.-kerk te Kampen, september 1973
- C Alternatieven en toelichting restauratie, 17 september 1973
Samenvatting kostenoverzicht restauratie, 1-9-1973 - 25-10-1974
Kostenoverzicht restauratie, 1-9-1973 - 11-7-1974
- D Samenvatting verwerkt tot 1-9-1973
- E Kostenoverzicht restauratie 1-1-1975 - 2-5-1975, 27-6-1975, 29-8-1975 en 1-11-1975
- F Prognose restauratie O.L.V.-kerk Kampen, 1-4, juni/nov. 1975
- G Begroting en werkplan voltooiing restauratie O.L.V.-kerk of Buitenkerk te Kampen, 1-1-1975 - 1-1-1976, april 1976

ORDNER R17

34 ORGANEF, BUREAU VOOR ORGANISATIE EN BEGELEIDING (vervolg)

- H Rapport slotfase restauratie O.L.V.- of Buitenkerk Kampen, april 1975
- J Eindafrekening over de periode aanvang restauratie tot 1-1-1977, februari 1977
- K Tabellen tijndeling werk 1973-1975
- L Bemerkingen bij de Organefrapporten door Ir. H. Reck, 1973-1977

35 PIERIK, BOUWBEDRIJF

- 1 Corr. 10 juni 1963 - 13 april 1981
(o.a. 1963: aanbrengen vangzeil en zakgoten; 1964: bouw directiekeet;

- 1965: steigerhuur en houttransport; 1966: lei- en loodwerk en natuursteen; 1974: sloop oude verwarming)
- 2 Bijgebouwen
- A Bestek en voorwaarden, opgemaakt 24 oktober 1974
Idem met wijzigingen
Kostprijsberekening Pierik, januari 1975
 - B Corr. restauratie en inrichting
28 mei 1970 - 31 december 1976
 - C Organef B.V.
Rapport bijgebouwen O.L.V.-kerk, februari 1975
Begroting bijgebouwen O.L.V.- of Buitenkerk, februari 1975
 - D Pierik's bouwbedrijf B.V.
Corr. 11 februari 1974 - 1 november 1975
 - E Tekeningen gebouwen Buitencentrum
Bestaande en nieuwe toestand 1970-1975
 - F Schetsen voor inrichting gebouwen
 - G Weekrapporten werkzaamheden 1.15

ORDNER R18

- 35 PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg)
- 3 Gewelf, ringbalk om kruis-
1965, berekeningen en tekeningen van ringbalk
Verslag onderzoek gewelfsituatie
 - 4 Rekeningen
 - 1 Pierik, A.F., Rijssen, bouwmaterialen, 1970-1975
 - 2 Pierik, Zwolle, bouwbedrijf, 1965-1972

ORDNER R19

- 35 PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg)
- Pierik, Zwolle, bouwbedrijf, 1973-1976, 1981
 - 3 Restauratie dak Doopsgezinde kerk Kampen, 1968
 - 5 Verwarmingskelder en vloer kerk/bijgebouwen
 - 1 Corr. 15 mei 1974 - 16 maart 1977
 - 2 Bestek en voorwaarden kelder en vloer, 1 juni 1974
 - 3 Kostprijsberekening Pierik
 - 4 Sonderingen, uitgevoerd door Gemeentewerken Kampen, augustus 1974
 - 5 Weekrapporten kelder en vloer 1-26
 - 6 Vloerafwerking met natuursteen platen
 - 1 Corr. 7 mei 1974 - 26 mei 1975
 - 2 Aantekeningen Ir. H. Reck bij correspondentie
 - 3 Foto's steengroeve en bewerking van de platen, De Mont & Van den Wildenberg, Luik
 - 4 Te beleggen delen van de vloer en patroontekening

ORDNER R20

- 35 PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg)
- 7 Weekrapporten
Nr. 1-227, soms met begeleidend schrijven; 1965-1969

ORDNER R21

35 PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg)

Weekrapporten

Nr. 228-425, soms met begeleidend schrijven; 1970-1973

ORDNER R22

35 PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg)

Weekrapporten

Nr. 426-562, soms met begeleidend schrijven; 1974-1976

ORDNER R23

35 PIERIK, BOUWBEDRIJF (vervolg)

8 Zakgoten

1 Omschrijving werkzaamheden waterdicht maken van daken en goten, 9 augustus 1963

2 Begroting van de kosten

3 Raming van de kosten

4 Weekrapporten 1-5

9 Zerken

1 Corr. 1974

2 Zerkenplan tot het leggen van de zerken, 1974

3 Zerkenlijst van te gebruiken zerken (met calques)

4 Diverse aantekeningen, o.a. de maten van de zerken

5 Foto's van het opnemen van de zerken met een laadschop en van de opslag en van enige zerken

6 H.C. Diender, Zerkenlijst O.L.V.- of Buitenkerk, 1984

36 PLEISTERWERK

Twee rapporten over pleisterwerk, 20 januari en 15 mei 1975

Het werk is uitgevoerd door stucadoorsbedrijf Van Dijk uit Kampen

37 PROVINCIAAL BESTUUR VAN OVERIJSSSEL, CORRESPONDENTIE MET/VAN

Corr. van/met - over de financiën

27 november 1963 - 29 augustus 1980

38 RAMEN (VENSTERS)

1 Kostenberekening van twee typen ramen, in de varianten a-b-c, december 1968

2 Restauratie ramen zuidoostgevel, noordportaal en oostgevel, 3 april 1969

3 Corr. met de heer A. Slinger in Den Haag over de intekening van voegpatronen in de raammontans, juni 1969

4 Natuursteen, Matt. Luxem, Mayen, 1970-1975

5 Natuursteen, Hans Bender, Ettringen, 1970-1979

6 Natuursteen, J. Bouche, Utrecht, 1966-1969

7 Aluminium brugstaven, Firma Modders, Kampen, 1969-1975

8 Transport natuursteen, H.J. Bakker, Etten-Leur, 1971-1972

9 Transport natuursteen, J. Meijer, Venlo, 1971-1973

10 Bronzen brugstaven, Eysbouts, Asten, 1970-1974

ORDNER R24

38 RAMEN (VENSTERS) (vervolg)

- 11 Goudse glashandel, H. de Jong, Gouda, 1969-1975
- 12 Glaspanelen ramen priesterkoor, Hubert Felix, Maastricht, 1974-1975
- 13 Firma's die werden aangeschreven, maar aan wie het werk niet werd gegund, 1968-1975

39 RAMEN (REPARATIES)

- 1 Corr. reparatie 1979/1980
- 2 Enige losse aantekeningen over de reparatie

40 RAPPORT OVER PERIODEN

- Rapporten van onderwerpen die op bouwvergaderingen aan de orde komen
15 september 1971 - 31 december 1973
- 1 Klad aantekeningen
 - 2 Calques
 - 3 Rapporten

41 RAPPORT RESTAURATIE

- 1 betreffende de O.L.V.-kerk te Kampen, 20 november 1963
(calques)
- 2 Restauratieplan, aanvulling op het rapport van 20 november 1963
(manuscript en calques) 1967

42 REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT)

- A Aalderink, G., Kampen, motor reparatie, 1970
- B
- 1 Bakker, H.J., Arnhem, steentransport, 1971-1976
 - 2 Beek, J. van, Hattemerbroek, straatmaker, 1975-1976
 - 3 Bender, Hans, Ettringen, natuursteen, 1970-1976
 - 4 Berg, M. v.d., Woerden, houthandel, 1975
 - 5 Betoncentrale, Kampen, 1975-1976
 - 6 Boer, H., Kampen, loodgieter, 1965-1976
 - 7 Boer, W. de, sprinklerinstallatie, 1971
 - 8 Booy, E., Kampen, electriciën, 1965-1975
 - 9 Boucher, J. & Ch., Utrecht, natuursteen, 1966-1970
 - 10 Braak, Van der, Zwolle, bouwmaterialen, 1964-1970
 - 11 Braat, bouwstoffen, Alphen aan de Rijn, plexiglas, 1975
 - 12 Brasch & Rothenstein, Venlo, transport steen, 1971-1973
 - 13 Brinkman, J.Th.C.M., Langroek, restaurateur, 1973-1975
 - 14 Buttinger, Ph., Groningen, electra, 1965
- C
- 1 Chemische industrie, Uithoorn, reparatie, 1965
 - 2 Cramer, P., Kampen, houthandel, 1965-1972

ORDNER R25

42 REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT) (vervolg)

- D
- 1 Dekker, G.J., Kampen, Timmerfabriek, 1970
 - 2 Dijk, Firma van, Kampen, stucadoors, 1969-1976
 - 3 Dullaert, J., Kampen, ijzerhandel, 1965-1975
- E
- 1 Eerste Overijsselse gereedschapslijperij, IJsselmuiden, 1966-1976

- 2 Eijgelaar, D., Kampen, steenhouwerij, 1967 en 1973
- 3 Eysbouts, Asten, klokkegieterij, 1970-1974
- 4 Eindhoven & Zonen, Zwolle, houthandel, 1965-1975
- 5 Engelberts, H.M., Utrecht, leidekker, 1975
- 6 Evink, J., Kampen, landbouwartikelen, 1971-1975
- F Felix, Hubert, Maastricht, glas-in-lood, 1975
- G 1 Geerken, Zutphen, stucadoors, 1975
- 2 Gemeentelijk Nutsbedrijven, Kampen, electra directieket, 1965 en 1976
- 3 Gietijzerprodukten N.V., Soest, putranden, 1972
- 4 Gillot, Kampen, galanteriën, 1971
- 5 Greve, H., Zwolle, steenhouwerij, 1975-1976
- 6 Grootjen, J., electra, 1965-1971
- H 1 Haas, S. de, Zwolle, loodgieter, 1969
- 2 Handep B.V., Woudenberg, hoogwerker, 1975-1976
- 3 Heller, A., Hintermülen, steenkit, 1975
- 4 Hengeveld, J., Kampen, smederij, 1981
- 5 Hoekstra, Emmen, ijzerhandel, 1975-1976
- 6 Holzkalkbrennerei und kalklager, Altmanstein, 1965-1976
- 7 Huyskamp, F.A., Zwollerkerspel, fijnhouthandel, 1966-1976
- I 1 IJzerleeuw, Zwolle, ijzerhandel, 1965-1967
- 2 Interboor, Maarssen, boringen, 1974
- 3 Interland, Dordrecht, roosters, 1975
- 4 Intron, Maastricht, proefmetingen, 1975
- 5 IVB, Zwolle, ijzer en staal, 1975-1976
- J 1 Jansen, C.W., Zwolle, ijzerhandel, 1971-1976
- 2 Jong, H. de., Gauda, glashandel, 1970-1975
- 3 Joostema, J., Wapenveld, transportbedrijf, 1972-1976
- K 1 Kamp, Van der - N.V., Zwolle, industrie, 1965, 1967, 1975
- 2 Kamp, P., Zwolle, electra, 1965
- 3 Kamper glas en verfhandel, Kampen, 1975

ORDNER R26

42 REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT) (vervolg)

- 4 Kamphuis Vanderbraak, Zwolle, bouwmaterialen, 1966-1976
- 5 Keijzer, H.J.G., Kampen, aannemer, 1966-1976
- 6 Kerkvoogdij Herv. Gem. Aalten, 2 vaten kalk, 1976
- 7 Kloos, P.G., Rotterdam, transportbedrijf, 1975
- L 1 Lampenhoekje, Kampen, verlichting, 1973
- 2 Landa, Kampen, electra, 1972-1974
- 3 Lang & Co, Amsterdam, chemische bouwstoffen, 1967
- 4 Last, J., Kampen, smederij, 1972-1973
- 5 Lelijveld, J., Den Bosch, glazenier, 1975
- 6 Linden, Van der - b.v., Vlaardingen, rubber, 1975
- 7 Luxem, M., Mayen, steenwerk, 1969-1975
- M 1 Mees, Groningen, bouwmaterialen, 1966, 1975
- 2 Meijer, J., Venlo, transport, 1971-1976
- 3 Modders, G., Kampen, smederij, 1965-1976
- N 1 Nederland, Utrecht, restauratiebedrijf (lood), 1971-1972
- 2 Neerbos, J. van Buren, materialen, 1966
- O 1 Oene, G. van, Kampen, papierwaren, 1970-1975
- 2 Oldenboom, Kampen, houthandel, 1974-1975

- P 1 Premex, Utrecht, handelonderneming, 1974
 2 Poortenaar, B.V., Kampen, drogisterij, 1967-1976
 3 Porte, W., Zwolle, schilder, 1976
 4 Provinciaal museum Drenthe, aankoop stenen, 1966-1967
- R 1 Raalte, J.H. van, Zwolle, IJzerhandel, 1966
 2 Reek, J., Zaandam, steenkit, 1972
 3 Rentikol, Rijswijk, houtwormbestrijding, 1981
 4 Rhee, H., Zwolle, tegelwerken, 1975-1976
 5 Rijksdienst Monumentenzorg, Zeist, afdrukken, 1973
 6 Rijn, vander, Amsterdam, koperwerk, 1970-1971
 7 Rottinghuis, Delfzijl, bouwmaterialen, 1974-1976
 8 Ruitenbergh, Zwolle, voegwerk, 1976
- S 1 Schilder, Kampen, transportbedrijf, 1972-1976
 2 Schildersbedrijf De Bijenkorf, Amsterdam, 1971-1974
 3 Schoonheijm, A., Utrecht, glas in lood, 1970
 4 Sikkens, Wapenveld, verf, 1967
 5 Slurink, K., Kampen, aannemersbehoeften, 1965-1967
 6 Smit, T., Kampen, loodgieter, 1967
 7 Stalen steiger Onderneming, Helmond, 1971-1976
 8 Stoffels, Bommel, steenhandel, 1971-1973
 9 Stoter, E., Kampen, wegenmaterialen, 1965-1972
 10 Stroink, Zwolle, ijzerhandel, 1971-1976
- T 1 Tandy, Den Haag, electra, 1974
 2 Telder, Kampen, ijzerhandel, 1973-1976
 3 Teune, B., Kampen, sloopstenen, 1967
 4 TNO, Rijswijk, onderzoek kerk, 1973
 5 Touwen, Amsterdam, verfindustrie, 1966-1967

ORDNER R27

42 REKENINGEN (ALFABETISCH GERANGSCHIKT) (vervolg)

- V 1 Veer, M. v.d., Kampen, schilder, 1965-1976
 2 Vegt, J. v.d., Zwolle, sloopbedrijf, 1974-1976
 3 Vermeulen, C., Kampen, essostation, 1965-1975
 4 Verzinkerij, Kampen, 1973
 5 Vlietstra, G., Hilversum, bouwmaterialen, 1969
 6 Vrolijk, F., Scheveningen, steenleveranties, 1974
- W 1 Waal, De, Amsterdam, boren van gaten, 1972
 2 Weijntjes, W.F., Amsterdam, koper- en ijzerwaren, 1968-1969
 3 Weerd, R.A. v.d., Kampen, aannemer, 1973
 4 Wicherson, J., Steenwijk, houthandel, 1965-1970
 5 Wilson, W.J.J.C., Utrecht, leidekkers, 1966-1970
- Z 1 Zoomers, H.C., Zwolle, constructiewerkplaats, 1975
 2 Zwolse glashandel, Zwolle, 1975

43 REKENINGEN (KERKBESTUUR/OVERZICHT IR. H. RECK)

- (Betaald door het kerkbestuur; overzichten door Ir. H. Reck)
- 1 Rekeningenoverzicht 1972
 2 Rekeningenoverzicht 1973
 3 Rekeningenoverzicht 1974
 4 Rekeningenoverzicht 1975
 5 Rekeningenoverzicht 1976
 6 Rekeningen, rechtstreeks betaald door kerkbestuur, 1974

- 44 RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG, CORRESPONDENTIE MET/VAN
Corr. met de - 14 juni 1962 - 28 november 1977
(over de financiën, tussentijdse evaluaties, diverse rapporten)

ORDNER R28

- 45 PIETER RINS RINSES (OPZICHTER)
Opzichter restauratie O.L.V.-kerk van 1964 tot 1967
Logboeken restauratie, dl. 1: 1 mei 1964 - 16 november 1966
dl. 2: 24 november 1966 - 2 oktober 1967
daarna ander handschrift: 3 oktober 1967 - 11 maart 1968
De boeken bevatten aantekeningen betreffende de werkzaamheden aan de kerk
- 46 J. H. SCHAIK (OPZICHTER)
(opvolger van P.R. Rinses)
Declaraties 1968-1976
- 47 SPRINKLERINSTALLATIE
- 1 Corr. Gemeente Kampen 1971-1977
 - 2 Corr. Rijksdienst Monumentenzorg 1969-1971
 - 3 Corr. Kerkbestuur 1971-1976
 - 4 Corr. aansluiting Politiebureau 1972
 - 5 Corr. G.M.A. Gussenhoven, adviseur 1969-1972
 - 6 Corr. Telefoondistrict Zwolle/P.T.T. 1971-1975
 - 7 Corr. Nederl. huistelefoonmaatschappij 1977
 - 8 Corr. De Waalpaal b.v., boringen 1972
 - 9 Corr. Alarma b.v., huurcontract, 1972-1976
 - 10 Corr. Koldijk, elektrische installatie 1972-1976
 - 11 Corr. W. de Boer, technische gedeelte; werktekeningen, 1970-1975
 - 12 Corr. G.J. van Ommen, electra, 1976
- 48 SUBSIDIES
Overzicht van ontvangen - in de periode 17 augustus 1965 - 22 maart 1978
van Rijk, Provincie en Gemeente

ORDNER R29

- 49 THERMO-HYGROGRAAF
Enige waarnemingen met de - 1976
- 50 TIEN-GEBODENBORD
- 1 Restauratie door J.G. Kocken, 1971-1972
 - 2 Restauratie door D.J. Schoonekamp, 1972
 - 3 Afbeelding Tiengebodenbord
- 51 TREKANKERS/-STANGEN
- 1 Corr. over de noodzaak van de trekankers, 1973-1974
 - 2 Schetsen en berekeningen uitvoering trekankers
 - 3 Intron, Maastricht, opmeting treksterkte ogen voor de trekankers, 1975
 - 4 Modders, constructiewerkplaats, prijsopgave en gunning werk, 1975

52 VERWARMINGSINSTALLATIE

- 1 Bestek centrale verwarming, Raadgevend Ingenieursbureau Fuchs b.v., 1974
- 2 Inschrijvingsbiljetten, juli 1974
- 3 Enige losse schetsen en aantekeningen bij de verwarmingsinstallatie
- 4 Correspondentie over de verwarmingsinstallatie tussen Fuchs, Bugo, Kerkbestuur en architect
a 1973, b 1974, c 1975, d 1976, e 1977
- 5 Tekeningen Bugo verwarmingsinstallatie
- 6 Tekeningen Fuchs verwarmingsinstallatie
- 7 Tekening 31062B met ingetekende verwarmingsinstallatie
- 8 Instructie bediening verwarmingsinstallatie
- 9 W. Hooyer, Luchtverwarming in oude en nieuwe kerken. Bouwwereld, 22 juni 1979. (Als voorbeeld de O.L.V.-kerk, Kampen)

53 VOCHTWERING MUREN

- 1 Dry Works NV, Den Haag, corr. 19 mei 1969 - 25 maart 1975
- 2 Documentatiemap Dry Works
- 3 Enige losse aantekeningen bij het project
- 4 TNO, vochtonderzoek 1972-1973 en enige documentatie over andere gebouwen

54 DE WAAL, ARCHI-FOTO

- 1 Corr. 1971-1975 betreffende opnamen pinakels Noordportaal
- 2 Enige opnamen/tekeningen van de pinakels; en foto
- 3 Opname operagebouw Zürich

55 WATERSPUWERS

Ter vervanging van de eeuwenoude waterspuwers werden er drie nieuwe gemaakt, die helaas niet weer werden herplaatst op de steunberen van de sacristie. Ze staan thans in de toren
Corr. 1967/1968, vervaardigd door J. Boucher, Utrecht

Afdeling II: AANVULLING VAN AL AANWEZIGE ARCHIEFBESCHIEDEN

Van de hieronder volgende bescheiden was een gedeelte al in het archief aanwezig. Deze werden met de bescheiden, geschonken door ir. H. Reck aangevuld.

ORDNER F2

56 FLEVOKERK

- Lijst van tekeningen, opgemaakt door Ir. H. Reck
- A Stedebouwkundig onderzoek, 1956
 - B Aankoop terrein, architect en ontwerp kerk, corresp. Bisdom, rekeningen, verhuur kerk, brandverzekering, inrichting kerk, ingebruikname kerk, gegevens periode 1961-1977
 - C Corr. kerkbestuur, verhuur kerk aan de Gereformeerde Kerk Kampen, personele betalingen 1971-1977
 - D Ingebruikname kerk: 24 augustus 1969

E Interieur tot 1979
F Personalia van functionarissen Flevokerk
G Bouwvergunning Gemeente Kampen, 1968
H Wandkleed achter altaar
I Foto's terrein en omgeving Flevokerk
K Rekeningen inventarisstukken Gottmer en Dullaert
L Rekeningen stoelen
M Brief aan inspectrice kleuteronderwijs
N Gordijnen
O Prijsopgave Firma Marko voor stoelen
Stalen frame altaartafel Firma Modders
R Corr. e.d. met Pierik's Bouwbedrijf

ORDNER F3

56 FLEVOKERK (vervolg)

A Bestekken en voorwaarden bouw Flevokerk, 1968
B Centraal Calculatie Systeem, begrotingen bouwkosten
C Paalfundering
D Fundamenten
E Grondboringen
F Pierik's bouwbedrijf

ORDNER F4

56 FLEVOKERK (vervolg)

G Firma Koldijk, elektrische installatie
H Nutsbedrijven Kampen
I Vlaggemast met vlag
J Sikkens verfrapporten
K Vloeren
L Welstandscommissie, advies van de -
M Weekrapporten bouw kerk
N Verzamelde rekeningen bouw kerk

ORDNER F5

56 FLEVOKERK (vervolg)

A Fietsenrekken
B Inventarisstukken, o.a. stoelen
C Inventaris voor kerkelijk gebruik
D Firma's die verzochten bij de bouw betrokken te mogen worden
E Gewone rekeningen kerkbenodigdheden
F Sfeerverbetering 1979

ORDNER F6

56 FLEVOKERK (vervolg)

Geheel over staalconstructie bovenbouw

ORDNER F7

56 FLEVOKERK (vervolg)

Bouwtekeningen
(koker en twee dozen met calques van de - bevinden zich elders in het archief, wegens het formaat)

ORDNER G1, LETTER R

57 GOUDEN HART (JEUGDGEBOUW)

Ontwerpschets jeugdgebouw, 1962
Schetstekening omgeving jeugdgebouw, 1963
Corr. Gemeente Kampen, 1963
Brief aan Gemeente Kampen, 1964
Ontwerpschets jeugdgebouw door Reck en Van Leeuwen, 1964
Corr. Kapl. Strutjens, 1964
Krant-artikel, 15 sept. 1964 en 24 oktober 1964
Declaratiebriefjes
Feestelijke opening, 29 juni 1965
(Het gebouw werd in 1973 verkocht)

ORDNER K1, LETTER N

58 KRONEN

Firma Albert Jaspers levert twee koperen kerkkronen, een voor 20 en een voor dertig kaarsen. Geleverd 1976
(Corr. en enige foto's)

ORDNER O2

59 ORGEL

A Rekeningen stemmen en reparatie, 1858-1962
B Opwinden van de klok door P.S. Dieters
C G. Vrenegoor, orgeltrapper, 1859
J. van Hulzen, orgeltrapper, 1901
D P.S. Dieters, organist, 1858
H.J. Dieters, organist, 1900-1911
F.J.C. v.d. Werdt, organist, afscheid, 1966
E 1932. Opgave betreffende het verbouwen, leveren, plaatsen van het orgel in de R.K. parochiekerk van O.L.V.-ten Hemelopneming te Kampen. Firma Joseph Adema
Enige gegevens betreffende het orgel, Firma Adema, 1941
F Machtiging gevraagd aan de bisschop, en gekregen, om een nieuwe orgeltribune te mogen bouwen en het orgel naar achteren te mogen plaatsen, alles naar plannen van architect A. Tepe, 1874
Deuren doorgang toren, 1875
Herstel orgel en aanbrengen windmotor 1922
Kennisgeving dat het orgel een beschermd monument is, 1939
Reparatie orgel, 1940
Brief Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de toestand der windladen, 1962
G Restauratie orgel 1963-1973
1 Brandverzekering orgel
2 Corr. adviseur J.J. van der Harst
3 Werkzaamheden schildersbedrijf Slik
4 Corr. Ministerie van C.R.M. en Monumentenzorg
5 Wijzigingen orgelkas, houtsnijwerk
6 Opstelling orgel, balken onder het orgel, opbouw orgelkas
7 Geschiedenis orgel, Begroting en aanvullende begroting
8 Honorering J.J. van der Harst

- 9 Kleur orgelkas
- 10 Corr. Firma Vermeulen, Alkmaar
- 11 Werkbesprekingen orgel
- 12 Tekeningen van het orgel
- 13 Fotoserie van de demontage, en de orgelkas in de werkplaats bij de Firma Vermeulen
- 14 Lijst van aanmerkingen, opgesteld door organist T. v.d. Berg, 1978
- H Omschrijving der werkzaamheden en contract restauratie, 1975
- I Enige verzamelde gegevens over het orgel
- J H.C. Diender, Gegevens betreffende organisten en blaasbalgtrappers vanaf 1810
- K Ansichtkaart orgel, 1976
- L Reparatie orgel door Firma Flentrop, 1987
- M Vloerbedekking en nieuwe banken op het zangkoor, 1977/1978

ORDNER P5, LETTER F

60 PREEKSTOEL

- Corr. 20 februari 1976 - 1 december 1980
(kleurstelling, restauratie door H.P.L. Hoeffnagel, geschiedkundige gegevens, schilderwerk Firma Slik)
Foto's: preekstoel op zolder bisschop. museum Haarlem; opstelling ongerestaureerde preekstoel, gerestaureerde preekstoel

Afdeling III: KASBOEK RESTAURATIE

- 61 Kasboek restauratie 1963-1983
(Archief Kerkbestuur, I,K,aa)

REGISTER

De nummering achter het woord verwijst naar de nummering vóór de tekst.

I. Naam- en zaken register

II. Register op de gegevens betreffende de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk

I. Naam- en zaken register

Adema, Joseph 59-E
akoustiek 1
Alarma 47-9
Altaar/altaren 2
- uit Dieren 10-114
- verhoging 10-111, 112
Archief O.L.V.-kerk 23-J
Avest, A.J. ter 11-C, 33-M
Aalderink, G. 42-A
aartsbisdom 14, 25

banken 3
Bakker, H.J. 38-8, 42-B
Beek, J. van 42-B
begrotingen 4
Bellekijn, Claes 23-Q
Bender, H. 38-5, 42-B
Berg, M.v.d. 42-B
Berg, T.v.d. 59-G-14
betalingsopdrachten 5
Betoncentrale 42-B
betonringbalk 10-11, 13-2-d
Besselaar, H. 23-G
bestrating 18-a
bijgebouwen 35-2-A-G
- balklagen 10-52
- inrichting 10-50, 51
- vloer 35-5
bliksembeveiliging 6, 10-49
bodemonderzoek 6
Booy, E. 42-B
Boer, W. de 42-B, 47-11
Boucher, J. & Ch. 38-6, 42-B, 55
Bouw- en woningtoezicht 9
- vergunning 17
- tekeningen 10, 11
Brasch 42-B
Braak, Van der 42-B
Braat, firma 42-B
Brinkman, J.Th.,C.M. 42-B
Bugo 52-4, 5
Buitencentrum, toegangsdeur 10-115
Buitenkerk, zie apart register
Buttinger, Th. 42-B
Buurtgroep Buitenkerk 32-C

Centraal Calculatie Systeem 56-A
Chemische Industrie 42-C
Cramer, P. 42-C

Dekker, G.J. 42-D
Diender, H.C. 23-A, 35-9-6, 59-J
Dieters, H.J. 59-D
Dieters, P.S. 59-B-D
Dijk, A.J. van 36, 42-D
directieket 35-1
Dorssen, Van 1-1
Doopsgezinde kerk 35-4-3
Dry Works 53-1
Dullaert, J. 42-D, 56-K

electrische installatie 12, 19
Eindhoven & Zonen 42-E
Engelberts, H.M. 42-E
Eijgelaar, D. 42-E
Evink, J. 42-E
Eijsbouts, firma 38-10, 42-E

Fuchs b.v. 52-1-6
Fehrmann, dr. C.N. 23-L
Felix, H. 38-12, 42-F
Flentrop, firma 59-L
Flevokerk
- altaartafel 56-Q
- bestekken en voorwaarden 56-A (ordner 3)
- bouwkosten 56-B (ordner 3)
- bouwtekeningen 56 (ordner 7)
- lijst van 56 (ordner 7)
- bouwvergunning 56-G
- correspondentie 56-B
- electrische installatie 56-G (ordner 4)
- fietsenrekken 56-A (ordner 5)
- fundering/fundamenten 56-C, D (ordner 3)
- gordijnen 56-H
- grondboringen 56-E (ordner 3)
- ingebruikname 56-B-D
- interieur 56-E

- inventaris 56-K, 56-B (ordner 5)
- inventaris kerkelijk gebruik 56-C (ordner 5)
- nutsbedrijven 56-H (ordner 4)
- omgeving 56-I
- Pierik, bouwbedrijf 56-R, 56-F (ordner 3)
- rekeningen 56-N (ordner 4), 56-E (ordner 5)
- sfeerverbetering 56-F (ordner 6)
- staalconstructie 56 (ordner 6)
- stedenbouwkundig onderzoek 56-A
- stoelen 56-L-Q
- verfrapport 56-J (ordner 4)
- verhuur kerk 56-C
- vlaggemast met vlag 56-I (ordner 4)
- vloeren 56-K (ordner 4)
- wandkleed 56-H
- welstandscommissie 56-L (ordner 4)
- weekrapporten 56-M (ordner 4)

gas 19

Gehoorzaal 14

geldelijke verantwoording 15

Gemeente Archief 16, 23-I

- Kampen, 14, 17, 47-I, 56-G, 57

Gemeentewerken Kampen 7, 18, 35-5-4

Gemeentelijke Nutsbedrijven 19

Gereedschapslijperij 42-E

Geerken 42-G

Gillot 42-G

Gietijzerprodukten n.v. 42-G

Greve, H. 42-G

Grootjen, J. 42-G

Gottmer, firma 56-K

Gouden Hart (jeugdgebouw) 57

Gussenhoven, G.A.M. 47-5

Handep b.v. 42-H

handleiding 21

Harst, J.J. van der 59-G-2

Haas, S. de 42-H

Heide, Clamer ter 13-3-F

Heller, A. 42-H

Hengeveld, J. 42-H

historische gegevens 13-1

Hoeffnagel, H.P.L. 60

Hoekstra, firma 42-H

Hooyer, W. 52-9

Huyskamp, F.A. 42-H

Hulzen, J. van 59-C

IJzerleeuw 42-I

Interboor 42-I

Interland 42-I

Intron 42-I, 51-3

I.V.B. 42-I

Jansen, C.W. 42-J

Jaspers, Albert 58

Jong, H. de 38-11, 42-J

Joostema, J. 42-J

kadaster 17-3

Kamp, P. 42-K

Kamp, van der 42-K

Kamper glas en verfhandel 42-K

Kamphuis 42-K

Kampen, gezichten op 13-3-J

Kamper Nieuwsblad 26

Kasboek restauratie 61

Keijzer, H.J.G. 42-K

Kerkbestuur 5, 25, 28, 47-3, 52-4, 56-C

Kerkvoogdij Herv. Gem. Aalten 42-K

kleuterschool, kap van 13-3-T

Kloos, P.G. 42-K

Kocken, J.G. 50-1

Koldijk b.v. 12, 47-10, 56-G

kosterswoning, interieur 13-3-T

- kap 13-3-T

kranteartikelen 26

kronen 58

Kuijpers, G.J., past. 26

Kurvers, H.H.J. 20-A.b, R, S

kwartaalopgaven 27

Landa, firma 42-L

Lang & Co 42-L

Lampenhoekje 42-L

Last, J. 42-L

Lelijveld, J. 42-L

Lening (geld-) 28

Linder, van der 42-L

Liturgische Commissie 29

Loonadministratie 30

Luckner, L. 20-Q

Luxem, M. 38-4, 42-L

Marks, firma 56-Q

Meyer, J. 38-9, 42-M

Mees, firma 42-M

Mierlo, Th. van 26

Ministerie van C.R.M. 31, 59-G-4

- van O.K.W. 59-F

Modders, G. 38-7, 42-M, 51-4, 56-Q

Mont, De, & Van den Wildenberg 35-6-3

Monumentenzorg 59-6-4

Monumentenzorg afd. Kampen 32-J

Nederland, firma 42-N

Nederlandse

huistelefoonmaatschappij 47-J

Neerbos, J. 42-N
 Nieuw Kamper Dagblad 26
 noodverlichting 12-D
 Nutsbedrijven 56-H

Otter, J. 20-A
 Oord, Van 32-G
 Oene, G. 42-Q
 Oldenboom, 42-Q
 Ommen, G.J. van 47-12
 Organef 34
 Organist 59-D, J
 Orgel, 59
 - ansichtkaart 59-K
 - banken en vloerbedekking 59-M
 - contract restauratie 59-H
 - doorgang onder het - naar de toren 59-F
 - gegevens over het 59-I
 - kas 13-3-U
 - klok 59-B
 - nieuw 59-E
 - monument 59-F
 - reparatie door Flentrop 59-L
 - restauratie 1963-1973 59-G-1/14
 - trapper 59-C, J
 - tribune 59-F
 - windladen 59-F
 - windmotor 59-F
 Operagebouw te Zürich (afb.) 54-3

palen, hardstenen 18-b
 Peutz, V.M.A. 1, 2
 Pierik, A.F. 35-4-1
 Pierik bouwbedrijf, 20-T, 35 ev., 56-F, 56-R
 Politiebureau 47-4
 Porte, W. 42-P
 Poortenaar, firma 42-P
 Premex 42-P
 preekstoel (barokke) 13-3-U, 60
 (geschiedkundige gegevens, foto's, restauratie, schilderwerk)
 Provinciaal bestuur van Overijssel 37
 Provinciaal Museum Drenthe 42-P
 P.T.T. 47-6

Rapport over perioden 40
 Rapport restauratie 41
 Raalte, J.H. van 42-R
 Raak, firma 12-A
 Reck en Van Leeuwen 57
 Reck, Ir. H. 10, 13-3-U, 32-F, 34-L, 42-R, 43, 56
 Reijers, A.J. 33-R
 Rekeningen 35-4

- overzicht van 43-2-5
 Rentikol 42-R
 Restauratieplan 41-2
 Rijksdienst IJsselmeerpolders 7
 - voor de Monumentenzorg 6-C, 42-R, 44, 47-2
 Rijn, Van der 42-R
 Rinsen, Pieter Rins 13-1, 45
 Rioolaansluitingen 18-e
 Rothenstein 42-B-12
 Rottinghuis 42-R
 Ruitenberg 42-R

Schaik, J.H. 46
 Schapensteeg, 10-123, 124, 32
 Schaap, firma 6-A
 Schelhaas, H. 23-V
 Schildersbedrijf De bijenkorf, 42-S
 Schilder, firma 42-S
 school, omgeving 13-3-U, V
 Schoonekamp, D.J. 20-A-a,b, Q, 50-2
 Schoonheim, A. 42-S
 Schürmann, H. 24-A
 Sikkens, 42-S, 56-J
 Slinger, A. 38-3
 Slik, schildersbedrijf 59-G-3, 60
 Slurink, K. 42-S
 Smit, P. 42-S
 Steiger (stalen), 42-S
 Stoffels, firma 42-S
 Stoter, E. 42-S
 Stroink, 42-S
 Strutjens, Chr. 57
 Subsidie, ontvangen 48

Tandy, 42-T
 Telder, firma 42-T
 Tepe, A. 59-F
 Teune, B. 42-T
 thermo-hygrograaf 49
 T.N.O., 42-T, 53-4
 Touwen, firma 42-T

Vanderbraak 42-K-4
 Vegt, J. v.d. 42-V
 Vermeulen, C. 42-V
 Vermeulen, firma 59-G-10/13
 Verzinkerij 42-V
 Veer, M. v.d. 42-V
 Vreenegoor, G. 59-C
 Vlietstra, G. 42-V
 Vrolijk, F. 42-V

water 19
 Waal, firma de 42-W, 47-8, 54
 Weijntjes, W.F. 42-W
 Welstandscommissie 56-L
 Werdt, F.J.C. v.d. 59-D

Weekrapporten 35-7
Weerd, R.A. v.d. 42-W
Wicherson, J. 42-W
Wilson, W.J.J.C. 42-W
woonkeet/directieket 17

Zoomers, H.C. 42-Z
Zusters van Liefde, 32
Zwolse glashandel 42-Z

II. Register op de gegevens betreffende de OLV- of Buitenkerk

beglazing 10-75
bestaande toestand 10-3
betonbalk 10-15
bogen 13-1
boogaanzetten 13-2-g
bokspanten 33-M
bronswerk 10-55, 72, 77
brugstaven (aluminium) 38-7
- brons 10-85, 90, 93; 38-10
buitenmuren 13-3-S

dak/kap zie kap
dakvlakken 10-16
dakvoet 10-39
deuren 10-116
doorsnede kerk 10-13

engelen (neogotische) 13-3-U, 20-Q
exterieur 13-3-A, N, S; 13-4-A, B,
C

fundering 13-1, 13-2-e, 13-3-T,
33-A

gedenksteen 13-3-S
gevel/gevels 10-13, 19, 36, 64,
125; 13-1, 2-a, 2-b, 2-k; 3-E,
3-F, 3-H, 3-J, 3-K
gevelankers 10-86
gevellijn 10-60
gewelf/gewelven 10-11; 13-1, 2-a,
2-b, 3-L, 3-N, 3-O, 3-R, 3-S,
3-T; 23-Q
glas-in-lood 10-74
gordelboog 13-3-S, 4-D
goten 10-5, 35, 37, 38, 58; 13-3-Q
- zak- 10-4, 6, 41; 13-2-b; 35-1, 8
grendels 10-116

hemelwaterafvoer 10-34, 44, 56, 70,
92, 117; 22
hengen 10-116
historische gegevens 23-A/W
houtconservering 24
houttransport 35-1

ingangen, vroegere 10-76; 13-3-S,
4-G
inrichting kerk 10-50, 100, 112

- terrein bij de kerk 10-109
interieur 13-2-c, 3, 3-B, 3-E, 3-N,
3-Q, 3-R, e-U, 3-S
interieur na restauratie 13-3-U

Jozefkapel 13-2-m, o; 20-N

kapitelen 13-3-S, N, R
kapiteeltjes, teruggave 17
kap/kappen (daken) 10-2, 5, 9, 10;
13-1, 2-C, 2-P, 3-B, 3-C, 3-E,
3-F, 3-G, 3-H, 3-I, 3-J, 3-K,
3-L, 3-N, 3-Q
kappen, slopen van de 13-3-W
kelder, damwand 13-3-T
kerk in stadsbeeld 13-3
kleuren, overzicht van 20-R
kophout 13-2-f
kozijnen 10-111
koor(priester-) 13-2-b
kruis (topgevel) 10-18
kruizen (nok) 33-B
kruising 13-2-a, g, h
kruisingsbogen 13-20a,e
kolom 13-1, 13-2-n

leien 13-3-Q; 35-1
lood 35-1
loodgieterswerk 1-16, 17
loopbruggen 33-M
luik 10-54, 57

Mariakapel 10-15; 13-2-h, i, k;
13-3-S
matenboek 33-C, D
maaswerk 10-21, 22, 23
maatvoering 10-7
metingen 33-H-J
metselwerk 13-3-P
meubilair (opslag) 17-2
muren 13-1; 13-3-K
muurkroon 10-61
muurplaten 13-2-a, 13-3-L, M, S, Q

natuursteen 13-3-P, Q; 35-1
- gevonden 13-3-T
nokken 13-3-C
Noordbeuk 13-2-e

Noordportaal 10-64; 13-2-1, q,
 13-3-C, R, S; 20-P; 23-N, Q
 Noordtransept 13-2-h, i, q

 omgeving kerk 13-3-U, V
 onbekend, lokatie 13-2-r
 opgraving 13-3-B, C, G
 - kolommen 13-2-n, 13-3-E
 opmetingen 10-12, 13
 opmetingstekeningen 10-20; 33-F

 pinakels Noordportaal 10-78;
 13-4-D; 54-1, 2
 plattegrond 10-2; 20-B
 - met aantekeningen 33-G
 - met moetvoering 33-E
 - oude 23-Q; 33-L
 - toestand 1965 10-53
 pleisterwerk 36
 portalen 13-1

 ramen (vensters) 10-40, 45, 46, 71,
 79, 88, 89, 95; 13-1, 2-C, 3-P,
 4-E; 38-2, 11; 39
 - blind 10-63
 - dagkanten 13-3-Q
 - herstel 13-3-R, S
 - kostenberekening 38-1
 - natuursteen 38-4, 5, 6
 - reparatie 39
 - tracering 13-3-P
 - tweeling 10-68, 69
 - voegpatroon 38-3
 raamindeling 10-59
 - kant 13-3-N, S
 - koppen 10-65
 - montans 38-3
 - openingen 13-3-P
 - stijlen 10-97
 - tracering 13-3-T
 ribben 13-1
 ringbalk 35-3
 riolering 10-108

 sacristie 10-24, 25, 26, 27, 28,
 29, 30, 31, 32, 33; 13-1, 2-p, q;
 13-3-F, G, H, I, J, T, U; 23-Q;
 33-N
 - buitendoorgang 10-91
 - exterieur 13-3-U
 - kast, lijst aan 10-113
 schetsen 33-K
 - onderdelen van 33-P
 schilderijen (gewelf) 13-1, 3-L,
 R, S; 20-A/T
 - perioden van 20-Q
 sonderingen 35-5-4

 spanten 13-2-d
 Sprinklerinstallatie 47
 steiger 10-1; 13-2-d; 13-4-E; 35-1
 steunbe(e)r(en) 10-62, 78, 80, 99,
 101, 102, 105, 106, 107
 - koppen/afdekkingen 10-43, 67, 73,
 82, 83, 87
 steenformaten 13-1; 20-A-c; 23-R
 steenhouwersmerken 10-14, 23-P
 stramienplan 10-8

 tegeltapijten 13-2-b
 terreinafscheiding 10-123, 124
 - profiel 10-118, 119; 18-d
 tochtportaal 13-3-N
 toren 13-3-N, S
 - tekening fundering 33-R
 transept 10-89; 13-2-n
 trap (Maria) 13-1, 2-h, 2-p
 traptoren (zie ook wenteltrap)
 10-120, 121; 13-3-U
 treden (Noordportaal) 10-103
 trekankers/stangen 13-3-T, U; 51
 trekbalk, muurwerk onder 33-M

 uitgraven Noordportaal 13-3-U

 vangzeil 35-1
 veldschetsen 33-S
 verfsoorten 20-T
 vergaarbak 13-2-s
 verlichting 20-S
 versiering 13-1
 verwarming 10-81, 96, 98, 103;
 13-3-T, U; 35-5; 52-1/7, 9
 - instructie 52-8
 - sloop oude 35-1
 vloer 35-5
 - afwerking 35-6
 - patroontekening 35-6-4
 - platen 35-6
 vochtwering 53

 waterput voor koor 13-3-T
 waterput tuin Zusters 13-3-U
 waterslaglijst 10-84
 waterspuwers 55
 wenteltrap (zie ook traptoren)
 13-3-T; 33-U

 zerken 13-3-T; 35-9
 - lijst 35-9-3, 6
 - plan 10-104
 Zuidbeuk 13-3-H, P, T
 Zuidportaal 10-42; 13-2-L, S, T
 Zuidtransept 13-2-m, o; 13-3-G, T,
 M